BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL BTV Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional:
CIRSY
82/21.35.24

V. réf.: _____
N. réf. _____ RAPPORT N° 40106 25/6

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Mahaie
3 d. L'Ancienne Poste
PROPRIETAIRE: S.A. Mabot
Adresse: _____
DEMANDEUR: _____
Adresse: _____
INSTALLATEUR: Les Enfants
Adresse: Hotton
TVA ou CI: _____

EAN: _____
Réf.: _____ Compteur n°. _____
Index: _____

Date du contrôle: Le 03/06/2012 Type de contrôle: examen de conformité - visite de contrôle suivant: Lors visite
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art.276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation; Type locaux: 3 Dshunt.
Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86 _____
Raccordement: Tension 3x230 V Protection raccordement 45 A
Câble aliment, tableau. princ.: 4 X 10 mm² Inter. gén.: type 3 / 40A
Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT Sh TT
Nombre de tableaux: 3 ; Nombre de circuits term.: 16 ; RA: 14 Ohm; RI tot ≥ 5 MOhm
Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

Schéma ok

CONTROLES effectués: voir verso
INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: _____

Lors visite Loi on
Infraction Dans Vente
(voir PV ad hoc du
14/02/2012)

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
vu le:
le responsable du distributeur
nom:
signature:

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION:
1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 14-02-17 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

L'AGENT-VISITEUR:
n° + nom + signature

Le directeur,

FORM. 382B-03/2009

BELAC 115-INSP